


# Conversor RS232/RS485



## Características:

- Conversión RS232/RS485 half duplex con control de flujo automático.
- Leds Indicadores.
- Resistencias de Terminación y Polarización integradas.
- Baudrate hasta 38400 baudios.

## Especificaciones:

- Alimentación: 9VDC (positivo al centro)
- Resistencia de Terminación: 120  $\Omega$
- Resistencias de Polarización: 2K2
- Operación: 2 hilos – Half Dúplex
- Velocidad: hasta 38400 baudios
- Aislamiento: No
- Temperatura de Operación: 0 a 60 °C